


SICA : fonctionnement et avantages



- ↓ Oil flow within the gearbox
- ↑ Oil lubrication of the upper bearings (optionally)

Oil level



- confidential -
© Premium Stephan


Oil drain hole at the deepest point of the flange



Gear Z6

Dry Well

Hole for grease nipple



- Palier renforcé sur l'arbre petite vitesse
- Fonctionnement sans fuite (même en cas de défaillance d'un joint !)
- Faible consommation d'huile (coûts d'entretien réduits)

- Pompe à huile intégrée
- Absence de vase d'expansion d'huile
- ...

